



**PK 70 NM**



ЭСВАРКА  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМНЕРЕЗНОГО СТАНКА

## 1. Общие сведения.

PK 70NM - это универсальная камнерезная машина для профессиональных строителей. Перед тем, как покинуть завод, машина была тщательным образом протестирована и отрегулирована. Выполнение наших указаний гарантирует безупречную работу, надёжное техническое обслуживание и длительный срок службы машины.

## 2. Описание работы машины и объекты для применения.

### 2.1. Принцип резания и материалы.

- Посредством применения алмазных режущих дисков, которые рассчитаны на определённый вид материала, можно производить резку всех природных минеральных материалов и материалов, подвергшихся обжигу, а также искусственного камня и вулканических пород, и т.д.(обожжённый кирпич, бетон и цементный камень, известковистый песчаник, песчаник, туф).
- **Это важно!** Проконсультируйтесь со специалистом относительно правильного применения алмазных режущих дисков.

## 3. Меры предосторожности. Предотвращение несчастных случаев.

- Эксплуатировать машину только с защитой от прикосновения к токопроводящим частям.
- Надевать шумозащитные наушники.
- Надевать защитные очки.
- Машину ставить на ровную, нескользкую подставку, так чтобы она не шаталась и не могла опрокинуться.
- Применять алмазные режущие диски только высокого качества.
- Машину не модифицировать. Не работать без защитного кожуха для режущего диска.
- Не использовать полотна по дереву или подобного типа.
- Перед транспортировкой машины укрепить стол для резки.

## 4. Технические данные:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Длина реза, мм              | 740             |
|                             | 265             |
| Вес, кг                     | 122             |
| Посадочное место диска, мм  | 30.0            |
| Диаметр алмазного диска, мм | 700             |
| Двигатель                   | 3x400V(4,0кВт)  |
| Водяной насос               | 3x400V(0,25кВт) |
| Длина, мм                   | 1300            |
| Высота, мм                  | 1550            |
| Ширина, мм                  | 830             |

(Проверьте соответствие электрических данных машины Вашей электросети)

Уровень шума - измерение на расстоянии 1м от машины и 1,6 м от уровня пола.

При резке:

Поротон: 123 дБ

Бетон: 120 дБ

Известковый камень: 125 дБ

Обусловленный рабочим местом уровень эмиссии при резке:

Поротон: 116 дБ

Бетон: 113 дБ

Известковый камень: 118 дБ

Уровень шума на холостом ходу без нагрузки 84 дБ.

Данные эмиссии относятся к 8 часовой рабочей смене и уменьшаются соответственно сокращению времени экспозиции.

## 5. Монтаж и демонтаж машины..

При монтаже рекомендуется действовать следующим образом:

Установить стол для резки на направляющую шину. Следить за тем, чтобы ограничитель был правильно вставлен в прорезь стола для резки и чтобы упорная планка находилась на обслуживаемой стороне, иначе алмазный режущий диск не сможет углубиться в зазор на столе для резки.

## 6. Ввод в эксплуатацию.

- При эксплуатации наполнить ванну для воды при помощи водяного насоса на 3 см ниже края ванны.
- Теперь машина готова к эксплуатации, и её можно подключить к электросети.

Обратите внимание:

- соответствует ли установленный алмазный режущий диск предусмотренной задаче по резанию, (см: Установка режущего диска).
- соответствует ли напряжение(оно должно совпадать с величиной, указанной на фирменной табличке данных)
- на соответствие штепсельного соединения, предписанному правилами, и особо на то, включён ли заранее на машине выключатель защиты от прикосновения (FI).
- в процессе подключения проверить направление вращения(по стрелке).
- при обратном вращении машину выключить, вызвать квалифицированный персонал для перемены подключения двух фаз.

### 6.1. Установка алмазного режущего диска.

- Снять защитную крышку диска, открыв защелки.
  - Гаечный ключ на 24 мм вставить на валу между маятником и клиноременным шкивом .
  - При помощи гаечного ключа на 36мм отвинтить гайку фланцевого соединения.
  - Левая резьба! Это значит, что для ослабления болта необходимо производить вращение по часовой стрелке.
  - Снимите контрафланец.
  - Установите алмазный режущий диск. Обратите внимание на направление вращения! Обратите также внимание на то, чтобы все опорные поверхности были чистыми, а посадочное отверстие(отверстие в середине) не имело люфта.
  - Расспросите вашего поставщика алмазных режущих дисков. Алмазные режущие диски со слишком большим или со слишком малым посадочным отверстием нельзя устанавливать. **Опасно!**
  - Снова установите ранее снятый контрафланец и затяните всё болтом фланцевого соединения. (Левая резьба! Это означает, что затягивать необходимо против часовой стрелки)
- Фланцевый болт затягивать до конца  
Снова установить защитную крышку диска и укрепить соответствующими защелками

### Техника резания при нормальной работе

Машина переводится на желаемую рабочую глубину до полной глубины реза при помощи рычага Максимальная граница глубины реза фиксируется установочным болтом на панели установки глубины В процессе установки глубины реза пружинный привод маятника ослаблен (не допускать быстрый ход маятника).

- Стол для резки отвинтят на противоположную сторону от обслуживающего лица. Материал для резания положить на стол и выровнять по переднему упору.
- Теперь намечается место реза, для чего материал подаётся таким образом, чтобы резание происходило в нужном месте. (После того, как процесс резания начался, материал уже больше нельзя перемещать. Возможны только прямые резы).
- Теперь машину можно пустить в работу кнопкой пуска.
- Когда достигнуто полное число оборотов, и охлаждающая вода с силой разбрызгивается от диска, можно с соответствующим нажимом прижать режущий стол с обрабатываемым материалом к врачающемуся алмазному диску. Слишком сильное нажатие, т.е. более сильное, чем создаётся подачей, ничего не даёт, и наносит вред машине и режущему диску.
- Как только рез закончен, режущую головку отвести назад, и только после этого убрать отрезанные куски, и т.д.
- **Осторожно:** Должно быть ясно видно, что вода захватывается алмазным диском. Она служит для охлаждения инструмента и удаления опилок.

## 7. Техническое обслуживание.

- Техническое обслуживание заключается, в основном, в регулярной очистке машины и в основательной промывке ванны для воды. (Струя воды не должна направляться прямо на выключатель и двигатель).
- Сильное загрязнение воды может привести к засорению насоса. Поэтому ее необходимо сменить до того, как насос всосет грязь или осколки камня.
- При температурах ниже точки замерзания воду следует спустить, если работа не намечается.

## 8. Устранение неисправностей.

Вначале следует выключить машину и вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки.

- Диск вибрирует: Проверьте, не загрязнена ли поверхность фланца и правильно ли затянута гайка

- Диск делает восьмёрку: фланцевого соединения.  
Неправильно установлен алмазный диск. Посадочное место не соответствует машине. Производится рез не подходящим алмазным диском, алмазный диск требует ремонта.
- Нет воды: Уровень воды слишком низкий -дополнить. Насос засорен: удалить сетку и очистить корпус насоса при помощи спички или отвертки. Если крыльчатка насоса вращается, а вода не поступает, проверьте, не заломлен, либо перегнут шланг, либо забилась воронка. Если эти меры не приносят результата, необходимо вызвать электрика для смены насоса.
- Диск не вращается: Напряжение отсутствует полностью или недостаточное.  
Проверить напряжение.
- Двигатель гудит: Одна фаза - без напряжения(при 3x400 V). Сдать машину в ремонт.

**Внимание: Все ремонтные работы на камнерезном оборудовании исполняются только в сервисном центре.**

Оборудование не подлежит сертификации на территории России согласно письму ВНИИС №101-КС/684 от 14.04.04. Срок службы оборудования 5 лет.



**SVARMA** ru

Эксперты в сварке